

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

# EHVD - EHLD

## VERSION CO<sub>2</sub> GAS COOLER

Istruzione per il montaggio e la manutenzione per  
“CONDENSATORI CON VENTILATORI ASSIALI e RAFFREDDATORI DI LIQUIDO”.

Installation and maintenance instruction for

“AXIAL FAN TYPE AIR COOLED CONDENSERS and DRY COOLERS”.

Instruction pour le montage et l'entretien pour

“CONDENSEURS AVEC VENTILATEURS HELICOIDES et AERO-REFRIGERANTS”.

Montage und wartungsanleitung für

“LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER MIT AXIALVENTILATOREN und FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER”.

Instrucciones de mantenimiento y montaje para

“CONDENSADORES CON VENTILADORES AXIALES y ENFRIADORES DE LIQUIDO”.

Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию

«КОНДЕНСАТОРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ и ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ»



**LU-VE®**  
*exchangers*

## ITALIANO

**NORME** - Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine **2006/42/EC** e successivi emendamenti.

- **PED 2014/68/EU**
- Sicurezza del macchinario **EN 60204-1**
- Direttiva **2014/30/EC** e successivi emendamenti. Compatibilità elettromagnetica.

- **Bassa tensione** - Riferimento Direttiva **2014/35/EC**

Tuttavia non è ammesso mettere i nostri prodotti in funzione prima che la macchina nella quale essi sono incorporati o della quale essi sono una parte, sia stata dichiarata conforme alla legislazione in vigore.

**PRECAUZIONI:** Messa in guardia contro eventuali rischi d'infortunio o di danneggiamento dei materiali in caso d'inosservanza delle istruzioni.

**A) Per le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione, è obbligatorio:**

- 1 - Personale abilitato all'uso dei mezzi di movimentazione (gru, carrello elevatori, etc.).
- 2 - Uso dei guanti di protezione.
- 3 - Non sostare sotto il carico sospeso.

**B) Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:**

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- 3 - L'interruttore del quadro generale d'alimentazione sia lucchettato in posizione di aperto.

**C) Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:**

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- 3 - Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

**D) SMALTIMENTO:** I prodotti LU-VE sono composti da:

Materiali plastici: polistirolo, ABS, gomma.

Materiali metallici: ferro, acciaio inox, rame, alluminio (eventualmente trattati).

Per i liquidi refrigeranti seguire le istruzioni dell'installatore dell'impianto.

**E) Togliere la pellicola trasparente di protezione dalle parti metalliche vernicate.**

## FRANCAIS

**Normes:** les appareils ont été conçus et fabriqués pour être incorporés dans des appareils selon la Directive Machines **2006/42/EC** et les amendements successifs.

- **PED 2014/68/EU**
- Sécurité de la machine **60204-1**
- Directive **2014/30/EC** et amendements successifs. Compatibilité électromagnétique.

- **Basse tension.** Référence directive **2014/35/EC**.

Toutefois, il est interdit de mettre les appareils en fonctionnement avant que la machine dans laquelle ils sont incorporés ou dont ils font partie ne soit déclarée conforme à la législation en vigueur.

**PRECAUTIONS:** Mise en garde contre d'éventuels risques d'accident ou d'endommagement des appareils en cas de non-observation des instructions.

**A) Pour les opérations de manutention, installation et maintenance, est obligatoire:**

- 1 - L'intervention d'un opérateur autorisé à l'usage des appareils de manutention (grue, chariot élévateur, etc.).
- 2 - L'utilisation des gants de protection.

- 3 - De ne pas stationner en dessous d'une charge suspendue.

**B) Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire:**

- 1 - L'intervention d'un opérateur autorisé.
- 2 - De s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- 3 - De s'assurer que l'interrupteur du boîtier général d'alimentation est bloqué par un cadenas en position ouverte.

**C) Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, il faut obligatoirement :**

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit d'alimentation soit fermé (absence de pression),
- 3 - Lors de la soudure, s'assurer que la flamme soit dirigée de façon à ne pas toucher l'appareil (si besoin, placer une protection devant la machine).

**D) ELIMINATION:** Les produits LU-VE sont composés de:

Matériaux plastiques: Polystyrène, ABS, caoutchouc.

Matériaux métalliques: fer, acier inox, cuivre, aluminium (éventuellement traité).

Pour les fluides réfrigérants, suivre les instructions données par le fabricant de fluide.

**E) Ôter la pellicule transparente de protection des parties métalliques peintes.**

## ESPAÑOL

**Riferencia EC Directiva de Máquinas 2006/42/EC y sucesivas enmiendas.**

Los productos han sido proyectados y construidos para poder incorporarse en máquinas como indicado en la Directiva de Máquinas **2006/42/EC** y sus sucesivas enmiendas y se corresponden a las normas siguientes:

- **PED 2014/68/EU**
- **EN 60335-1 (CEI 61-50)** Seguridad de los aparatos eléctricos para empleo doméstico y similar. Normas generales.
- **CEI-EN 60335-2-40** Seguridad de los aparatos para empleo doméstico y similar parte 2a . Normas particulares para bombas de calor eléctricas, para acondicionadores de aire y para deshumidificadores.

- Directiva **2014/30/EC** y sucesivas enmiendas. Compatibilidad electromagnética.

- **Baja tensión** - Referencia Directiva **2014/35/CE**.

Aún no se permite poner en marcha nuestros productos antes que el equipo en el que se incorporan ó del que forman parte haya sido declarada conforme a la legislación en vigor.

**PRECAUCIONES:** Advertencia contra eventuales riesgos de daños a personas ó de los materiales, en caso de que no se observe las instrucciones.

**A) Para las operaciones de manipulación instalación y mantenimiento es obligatorio:**

- 1 - Personal capacitado para la utilización de maquinas para manipulación de mercancías (gruas, elevadores, etc.).
- 2 - Utilización de guantes protectores.
- 3 - No pararse bajo carga suspendida.

**B) Antes que se proceda a el conexionado eléctrico, es necesario:**

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse de que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- 3 - El interruptor de cuadro general esté bloqueado por un candado en posición de abierto.

**C) Antes de que se proceda a el conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio:**

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- 3 - Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

**D) EVACUACION:** Los productos LU-VE se componen de:

Materiales plásticos: poliesteres, ABS, goma.

Materiales metálicos: hierro, acero inox, cobre, aluminio (a veces tratados).

Para los líquidos refrigerantes seguir las instrucciones del instalador del proyecto.

**2 E) Eliminar la protección plástica transparente de las partes metálicas pintadas.**

## ENGLISH

**STANDARDS** - The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive **2006/42/EC** and subsequent modifications.

- **PED 2014/68/EU**

- Safety of Machinery **EN 60204-1**

- Directive **2014/30/EC** and subsequent modifications. Electromagnetic compatibility.

- **Low tension** - Reference Directive **2014/35/EC**

However it is forbidden to operate our equipment in advance before the machine incorporating the products or making part thereof has been declared to be in conformity with the EC Machine Directive

**PRECAUTIONS:** be on guard against any injury risks or damage to materials if these instructions are not followed.

**A) For moving, installing and maintenance operations it is essential to comply as follows:**

- 1 - Employ authorized personnel only for using moving equipment (cranes, forklift elevators, etc.).
- 2 - Wear work gloves.

- 3 - Never remain below suspended loads.

**B) Before proceeding with electrical wirings it is essential to comply as follows:**

- 1 - Employ only authorized personnel.

- 2 - Make sure the power line circuit is open.

- 3 - The main switch on the general power panel is open and padlocked in this position.

**C) Before proceeding with the collector/distributor connections it is obligatory to:**

- 1 - Employ only authorized personnel

- 2 - Make sure the supply circuit is closed (no pressure).

- 3 - When performing welding operations, make sure the flame is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

**D) DISPOSAL:** LU-VE products are made of:

Plastic materials: polyethylene, ABS, rubber.

Ferrous materials: iron, stainless steel, copper, aluminium (possibly processed).

Refrigerant liquids: follow the instructions relevant to the equipment installation.

**E) Remove the transparent protection film from varnished metallic parts.**

## DEUTSCH

**NORMEN** - Die Produkte sind in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie 2006/42/EC und nachfolgende Ergänzungen entwickelt, konstruiert und gefertigt.

- **PED 2014/68/EU**

- Safety of Machinery **EN 60204-1**

Richtlinie 2014/30/EC und nachfolgende Ergänzungen. Elektromagnetische Kompatibilität.

- **Niederspannung** - Richtlinie **2014/35/EC**.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, daß die Anlage, in die sie eingebaut wurde oder von welcher sie ein Teil ist, den Bestimmungen der EG Richtlinie Maschinen entspricht.

**VORSICHTSMASSENNAHME:** Warnung vor Unfall- oder Materialschadensgefahren bei Vor Letzung der Vorschriften.

**A) Für den Innenbetrieblichen Transport, die Installation und die Wartung müssen folgende Vor schriften eingehalten werden:**

- 1 - Das Personal muß für die Bedienung von innerbetrieblichen Transporteinrichtungen (Kran, Hub karren usw.) befähigt sein.

- 2 - Gebrauch von Schulzhandschuhen.

- 3 - Kein Aufenthalt von Personen unter hängenden Lasten.

**B) Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:**

- 1 - Fachkundiges Personal.

- 2 - Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.

- 3 - Der Schalter am Hauptstromversorgungs-Schaltschrank muß mit einem Schloß versehen und geöffnet sein.

**C) Vor Anchluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:**

- 1 - Fachkundiges Personal.

- 2 - Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).

- 3 - Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

**D) ENTSORGUNG:** Die LU-VE-Produkte bestehen aus:

Plastmaterialien: Polystyrol, ABS, Gummi.

Metallmaterialien: Eisen, rostfreier Stahl, Kupfer, Aluminium (eventuell behandelt). Bezüglich der Kühlflüssigkeiten sind die Vorschriften des Anlageninstallateurs zu beachten.

**E) Die transparente Plastfolie von den lackierten Metallteilen entfernen.**

## РУССКИЙ

**ПРАВИЛА** - Устройства были разработаны и изготовлены для включения в машинах, как это определено в Директиве по машинному оборудованию **2006/42/EC**, с поправками.

- **PED 2014/68 / EU**

- Безопасность машин **EN 60204-1**

- Директива **2014/30 / EC** с поправками. Электромагнитная совместимость.

- Низкое напряжение - отвественность Директива **2014/35 / EC**

Однако это не разрешено работать наше оборудование заранее, до машины, в которую они включены, или из которых они являются частью, она объявлена в соответствии с законодательством.

**МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ:** Предупреждение о каких-либо несчастных случаях или повреждении материалов в случае несоблюдения инструкций.

**A) Для перемещения установки и технического обслуживания, необходимо выполнить следующее:**

- 1 - Наймите только уполномоченным обслуживающим персоналом для использования движущегося оборудования (подъемные краны, вилочные и т.д.).

- 2 - Использование защитных перчаток.

- 3 - Не стойте под подвешенным грузом.

**B) Перед тем как приступить к электрическим токопроводящим является обязательным:**

- 1 - Только авторизованный персонал.

- 2 - Убедитесь, что цепь питания открыта.

- 3 - выключатель общей мощности заперт в открытом положении.

**C) Перед тем как приступить к коллекторам / дистрибуторов соединений оно является обязательным:**

- 1 - Только авторизованный персонал.

- 2 - Убедитесь, что контур закрыт (без давления).

- 3 - Во время операции сварки, убедитесь, что сопло пламя не направлено к оборудованию (вставьте щит).

**D) УТИЛИЗАЦИЯ:** Продукция LU-VE состоит из:

Пластик: полистирол, ABS, резина.

Металлы: железо, нержавеющая сталь, медь, алюминий (обработанный).

Касательно хладагентов следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации.

**E) Снять прозрачную защитную полиэтиленовую пленку с металлических окрашенных частей**

## SOLLEVAMENTO / LIFTING SKETCH / SOULEVEMENT / ANHEBEN / LEVANTARLO / ПОДЪЕМ





- Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura
- Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure
- Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure

- Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren
- Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación correcta en la estructura
- До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу

### **EHVD**


### **EHVD CO<sub>2</sub>**

### **EHLD**




## INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / MONTAJE / МОНТАЖ

### **EHVD - EHVD CO<sub>2</sub>**




Solo per: Only for: Seulement pour:  
Nur Für: Solo para: Только для:

**EHVDF 1276 -1 286 - 1287 -1296 -1297**  
**EHVDN 2276 - 2286 - 2296 - 2297**  
**EHVDS 3276 - 3286 - 3296 - 3297**  
**EHVDX 6296**  
**EHVDT 4296**  
**EHVDU 7295**




<b>EHVD</b>	<b>N° MOTORI / N° MOTORS / N° MOTEURS / N° MOTOREN / N° MOTORES / Моторы</b>								
<b>EHVD CO<sub>2</sub></b>	n°	4	6	8	10	12	14	16	18
A mm	2844	4266	5688	7110	8532	9954	11376	12798	
B mm	1422	1422	1422	1422	1422	2844	2844	2844	
C mm	---	1422	2844	4266	5688	4266	5688	7110	
PESO - WEIGHT - POIDS GEWICHT - PESO - BEC	max. kg	1165	1685	2085	2490	2895	3300	3700	4105

INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / MONTAJE / МОНТАЖ	N° MOTORI / N° MOTORS / N° MOTEURS / N° MOTOREN / N° MOTORES / Моторы								
EHLD	n°	4	6	8	10	12	14	16	18
A	mm	2844	4266	5688	7110	8532	9954	11376	12798
B	mm	1422	1422	1422	1422	1422	2844	2844	2844
C	mm	---	1422	2844	4266	5688	4266	5688	7110
PESO - WEIGHT - POIDS GEWICHT - PESO - BEC	max. kg	1165	1685	2085	2490	2895	3300	3700	4105




TIPO DI CIRCUITO / TYPE CIRCUIT / CIRCUIT TYPE / ROHRSCHALTUNG / CIRCUITOS / ТИП КОНТУРА	
POSIZIONE ATTACCHI CONNECTIONS POSITION POSITION CONNEXION STELLUNG DER ANSCHLÜSSE POSICIÓN CONEXIÓN Положение крепления	Circuiti: A, F, N = lati opposti Circuiti: B, C, D, E = stesso lato Circuits A, F, N = opposite sides Circuits B, C, D, E = same side Circuits A, F, N = côtés opposés Circuits B, C, D, E = même côté Kreisläufe: A, F, N = Zweiseitig Kreisläufe: B, C, D, E = Einseitig Circuitos: A, F, N = latos opuesto Circuitos: B, C, D, E = mismo lado Контуры A, F, N = Противоположная сторона Контуры B, C, D, E = та же сторона
A	
F	
N	
B, C, D	
E	

ATTACCHI / CONNECTIONS / RACCORDS / ANSCHLÜSSE / CONEXIÓN / КРИПЛЕНИЙ
• Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione). Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente inserire una protezione).
• Before to proceed with the collectors/distributors connections it is mandatory to comply as follows make sure the supply circuit is closed (no pressure). When performing welding operations, make sure the flame nozzle is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).
• Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, est obligatoire de s'assurer que le circuit d'alimentation est fermé (absence de pression). Durant la soudure, de veiller à diriger la flamme de façon à ne pas toucher la machine (éventuellement, il conviendra de placer une protection devant la machine).
• Vor Anschluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck). Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).
• Antes de proceder al conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión). Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).
• Перед подсоединением коллектора/распределителя, необходимо Удостовериться в том, что контур закрыт



- Non adattare la posizione dei collettori alla linea.
- Do not adapt headers position to the suction line
- Ne pas adapter la position du collecteurs à la ligne.
- Sammllerposition nicht an Leitung anpassen !
- No adaptar la posición de los colectores a la linea de succión
- Не использовать положение коллекторов в одну линию.



*Ø	Mod. Type
2"	DIN 50
2 1/2"	DIN 65
4"	DIN 100


I Ø sono indicati sui nostri cataloghi.  
The Ø are detailed in our catalogues.  
Les Ø sont indiqués dans nos catalogues.  
Die Ø sind in unseren Katalogen angegeben.  
Los Ø indicados en los catálogos.  
Диаметры указаны в каталогах

n° Motors Moteurs Motoren Motores MOTOPы	EHVDF...	EHVDN...	EHVDS...	EHVDX...	EHVDT...	EHVDU...	EHVD EHV CO <sub>2</sub>											
	4	1226 - 1227	2226 - 2227	3226 - 3227	6226 - 6227	4226 - 4227	7225 - 7226											
	6	1236 - 1237	2236 - 2237	3236 - 3237	6236 - 6237	4236 - 4237	7235 - 7236											
	8	1246 - 1247	2246 - 2247	3246 - 3247	6246 - 6247	4246 - 4247	7245 - 7246											
	10	1256 - 1257	2256 - 2257	3256 - 3257	6256 - 6257	4256 - 4257	7255 - 7256											
	12	1266 - 1267	2266 - 2267	3266 - 3267	6266 - 6267	4266 - 4267	7265 - 7266											
	14	1276 - 1277	2276 - 2277	3276 - 3277	6276 - 6277	4276 - 4277	7275 - 7276											
	16	1286 - 1287	2286 - 2287	3286 - 3287	6286 - 6287	4286 - 4287	7285 - 7286											
	18	1296 - 1297	2296 - 2297	3296 - 3297	6296 - 6297	4296 - 4297	7295 - 7296											
n° Motors Moteurs Motoren Motores MOTOPы	EHLD... F4	EHLDN... F6	EHLDS... F8	EHLDX... F12	EHLDT... F12	EHLDU... F18	EHLD											
	4	1226 - 1227/A-F-N-B-C-D-E	2226 - 2227/A-F-N-B-C-D-E	3226 - 3227/A-F-N-B-C-D-E	6226 - 6227/A-F-N-B-C-D-E	4226 - 4227/A-F-N-B-C-D-E	7225 - 7226/A-F-N-B-C-D-E											
	6	1236 - 1237/A-F-N-B-C-D-E	2236 - 2237/A-F-N-B-C-D-E	3236 - 3237/A-F-N-B-C-D-E	6236 - 6237/A-F-N-B-C-D-E	4236 - 4237/A-F-N-B-C-D-E	7235 - 7236/A-F-N-B-C-D-E											
	8	1246 - 1247/A-F-N-B-C-D-E	2246 - 2247/A-F-N-B-C-D-E	3246 - 3247/A-F-N-B-C-D-E	6246 - 6247/A-F-N-B-C-D-E	4246 - 4247/A-F-N-B-C-D-E	7245 - 7246/A-F-N-B-C-D-E											
	10	1256 - 1257/A-F-N-B-C-D-E	2256 - 2257/A-F-N-B-C-D-E	3256 - 3257/A-F-N-B-C-D-E	6256 - 6257/A-F-N-B-C-D-E	4256 - 4257/A-F-N-B-C-D-E	7255 - 7256/A-F-N-B-C-D-E											
	12	1266 - 1267/A-F-N-B-C-D-E	2266 - 2267/A-F-N-B-C-D-E	3266 - 3267/A-F-N-B-C-D-E	6266 - 6267/A-F-N-B-C-D-E	4266 - 4267/A-F-N-B-C-D-E	7265 - 7266/A-F-N-B-C-D-E											
	14	1276 - 1277/A-F-N-B-C-D-E	2276 - 2277/A-F-N-B-C-D-E	3276 - 3277/A-F-N-B-C-D-E	6276 - 6277/A-F-N-B-C-D-E	4276 - 4277/A-F-N-B-C-D-E	7275 - 7276/A-F-N-B-C-D-E											
	16	1286 - 1287/A-F-N-B-C-D-E	2286 - 2287/A-F-N-B-C-D-E	3286 - 3287/A-F-N-B-C-D-E	6286 - 6287/A-F-N-B-C-D-E	4286 - 4287/A-F-N-B-C-D-E	7285 - 7286/A-F-N-B-C-D-E											
	18	1296 - 1297/A-F-N-B-C-D-E	2296 - 2297/A-F-N-B-C-D-E	3296 - 3297/A-F-N-B-C-D-E	6296 - 6297/A-F-N-B-C-D-E	4296 - 4297/A-F-N-B-C-D-E	7295 - 7296/A-F-N-B-C-D-E											
EHVD EHV CO <sub>2</sub> EHLD	Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Motor modell / Modelo motor / Модель электродвигателя							EHVD - EHVD CO <sub>2</sub> - EHLD										
	FC090 SDA	A6D910AP01-01	A6D800AJ01-01	A8D910AJ03-01	A8D800AJ01-01	FN091NDI.6N.V7P2												
	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm												
	Poli - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung / Polos - Conexión / Поляса - Подсоединение																	
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии																	
	3250 W	2000 W	2250 W	1490 W	1640 W	1120 W	1020 W	650 W	800 W	520 W	270 W	170 W						
	I	6,0 A	3,5 A	5,0 A	2,75 A	3,65 A	2,1 A	2,60 A	1,35 A	2,25 A	1,1 A	0,8 A	0,4 A					
	IA	20,0 A	6,7 A	20,0 A	6,0 A	13,0 A	7,5 A	10,6 A	2,9 A	6,0 A	3,5 A	4,7 A	1,1 A					
	Dati elettrici indicati sulla targa			Informations électriques sur la plaque			Datos de laje			Тех. данные по этикетке вентилятора								
	Rating plate			Elektrische Daten auf dem Typenschild														
	3300 W	1900 W	2450 W	1560 W	2000 W	1270 W	1110 W	680 W	980 W	570 W	310 W	190 W						
	I	6,30 A	3,50 A	5,20 A	2,90 A	4,30 A	2,50 A	2,70 A	1,36 A	2,41 A	1,21 A	0,83 A	0,39 A					
EHVD EHLD	Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Motor modell / Modelo motor / Модель электродвигателя							EHVD - EHVD CO <sub>2</sub> - EHLD										
	FC091-SDI7Q.V7	A6D910AR01-01	A6D800AE01-01	A8D910AJ03-01	A8D800AJ01-01	FN091NDI.6N.V7P2												
	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm												
	Poli - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung / Polos - Conexión / Поляса - Подсоединение																	
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии																	
	4700 W	2400 W	2410 W	1770 W	2060 W	1350 W	1630 W	930 W	1250 W	740 W	460 W	260 W						
	I	7,1 A	3,6 A	5,0 A	2,75 A	3,75 A	2,2 A	3,0 A	1,64 A	2,5 A	1,3 A	0,91 A	0,45 A					
	IA	12,0 A	6,4 A	20,5 A	6,5 A	15,0 A	5,0 A	12,3 A	6,7 A	6,6 A	2,0 A	3,4 A	1,0 A					
(*) Motori protetti termicamente TK Overload protected motors TK				Moteurs avec protection thermique TK Motoren mit Überlastungsschutz TK				otores con protección térmica TK Моторы с термической защитой				IA = Corrente di spunto IA = Starting current	IA = Courante de démarrage IA = Anlaufstrom	IA = Intensidad de arranque IA = IA Пусковой ток				
EHVD - EHVD CO <sub>2</sub> - EHLD				EC Motori Elettronici EC Electronic Motor EC Moteurs Electroniques EC elektronische Motoren EC Motores Electrónicos EC Электронные двигатели														
Elettroventilatori Fans Ventilateurs Ventilatoren Eléctrovent. Вентиляторы				EBM type				Voltage (*)				G/1'	P(kW)	I(A)	Morsettiera Tipo Type terminal box			
Vent. Fans Ø 800				A3G800-AV01-01				30128669*				1090	2,98	4,5	1			
Vent. Fans Ø 800				A3G800-AT21-01				30103946*				925	1,85	2,85	1			
Vent. Fans Ø 800				A3G800-AO84-90				30103935				735	0,84	1,4	2			
Vent. Fans Ø 800				A3G800-AN36-94				30103948				600	0,44	1,9	2			
Vent. Fans Ø 910				A3G910-AV02-01				30106312*				1000	2,88	4,4	1			
Vent. Fans Ø 910				A3G910-AS22-01				30108567*				800	1,55	2,4	1			
Vent. Fans Ø 910				A3G910-AO83-90				30103949				610	0,625	1,1	2			
Vent. Fans Ø 910				A3G910-AN46-94				30108569				480	0,31	1,4	2			
Elettroventilatori Fans Ventilateurs Ventilatoren Eléctrovent. Вентиляторы				ZIEHL-ABEGG type				Motor size				Voltage (*)	G/1'	P(kW)	I(A)			
Vent. Fans Ø 800				FN080-ZII.DG.V5P4				30153741				400/3/50	700	0,83	1,45			
Vent. Fans Ø 800				FN080-ZII.DL.V7P3				30137218				400/3/50	1100	3,1	4,8			
Vent. Fans Ø 910				FN091-ZII.DL.V5P1				30152730				380...480 V 3~50/60 Hz	1100	3,2	5,0 - 3,9			
Grado protezione: IP54 - (*)IP55 Protection class: IP54 - (*)IP55				Classe de protection: IP54 - (*)IP55 Schutzklaasse: IP54 - (*)IP55				clase de protección: IP54 - (*)IP55 класс защиты: IP54 - (*)IP55										


**EBM** motori / motors

Morsettiera tipo 1  
Type terminal box 1

Collegamenti elettrici  
Electrical connections




Morsettiera tipo 2  
Type terminal box 2



**ZIEHL-ABEGG** motori / motors

Versione OPTIONAL (Modbus)  
OPTIONAL version (Modbus)



Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:

- Assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.

Before to proceed with electrical wirings it is mandatory to comply as follows:

- Make sure the power line circuit is open.

Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire:

- De s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.

Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.

Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio:

- Asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.

Перед тем как произвести все электро подключения следует:

- Удостовериться в том что контур незамкнут


INTERRUTTORE DI SERVIZIO  
INDIVIDUAL ISOLATOR SWITCH

COMMUTATORS D'ARRÊT  
REPARATURSCHALTER

INTERRUPTOR DE SERVICIO  
Сервисный переключатель

Motori / Motors / Moteurs  
Motoren / Motores / Моторы

Motori / Motors / Moteurs  
Motoren / Motores / Моторы





Alta velocità a collegamento  
High speed - connection  
Grande vitesse - couplage  
Hohe Drehzahl - Schaltung  
Alta velocidad - conexión  
Высокая скорость подключения



3 ~ 400 V 50 Hz

Collegamento per apparecchi cablati  
Wired unit connection  
Connexion des appareils avec câblage  
Anschluss der verdrahteten Geräte  
Conexión para aparatos cableados  
Подсоединение кабелированных изделий




Bassa velocità a collegamento  
Low speed - connection  
Petite vitesse - couplage  
Niedrige Drehzahl - Schaltung  
Baja velocidad - conexión  
Низкая скорость подключения

3 ~ 400 V 50 Hz

2 velocità tramite commutamento  
2 speed connection  
2 vitesses par commutation  
2 Drehzahlen durch Umschalter  
2 velocidad por conmutador  
2 скорости коммутации





W2	Arancio Orange	Orange Naranja	Orange Оранжевый
U2	Rosso Rot	Red Röd	Rouge Красный
V2	Grigio Grau	Grey Gris	Gris Серый
U1	Marrone Braun	Brown Marrón	Marron Коричневый
V1	Azzurro Hellblau	Blue azur Azul	Bleu clair Голубой
W1	Nero Schwarz	Black Negro	Noir Черный
	Bianco Weiß	White Blanco	Blanc Белый
	Verde Grün	Green Verde	Vert Зеленый



W2-U1  
U2-V1  
V2-W1  
3 ~ 400 V 50 Hz

U1  
U2-V2-W2  
V1  
W  
3 ~ 400 V 50 Hz



Grado protezione (scatola e interruttore): IP55  
Protection class ( box and switch): IP55

Classe de protection (boîte et switch): IP55  
Schutzklasse (Feld und Schalter): IP55

Clase de protección (caja y el interruptor): IP55  
Класс защиты (коробка и выключатель): IP55

**ITALIANO****Scambiatore:****Tubi:** • Cu**Alette:** • Al

- Alupaint a richiesta (protezione anticorrosiva a base poliestere, per applicazioni e limiti resistenza corrosione contattare LU-VE).
- Cu a richiesta

**Collettori:** • Cu (versione condensatore)

- Cu con attacco in Fe filettato (filettato a richiesta) (versione dry cooler).
- Fe con attacco in Fe (versione gas cooler)

Le parti in ferro dei dry cooler sono fornite con una vernice che fornisce una protezione temporanea contro la corrosione.

Durante l'installazione va data una protezione definitiva.

I collettori dei gas cooler hanno una protezione definitiva, tranne che per la zona ove viene eseguita la saldatura durante l'installazione, lì la protezione finale deve essere realizzata dall'installatore.

**Fluidi impiegabili:****EHVD (condensatore):** • R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A  
•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (dry cooler):** • acqua • acqua glicolata • altri fluidi  
mono fase non aggressivi per rame,  
contattare LU-VE per dettagli.**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Max condizioni di utilizzo:****EHVD (condensatore):** • 30 bar, T ingresso gas caldo 85 °C**EHLD (dry cooler):** • 10 bar, T ingresso liquido 60 °C (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, T ingresso CO<sub>2</sub> 150 °C

(\*) La temperatura può essere superiore per alcune ventilazione, contattare Luve per maggiori dettagli.

**ENGLISH****Heath Exchanger:**

- Cu tubes
- Al fins
- Alupaint fins on request (polyester based corrosion protection, for applications and limits corrosion resistance contact LU-VE).
- Cu fins on request

**Copper headers:** • Cu (condenser version)

- with iron connection thread (Flanged on request), (dry cooler version).
- with iron connection, (gas cooler version)

The iron parts of the dry cooler is provided with a coating that provides temporary protection against corrosion.

During the installation should be given permanent protection.

The headers of gas cooler has a final protection, except for the area where welding is performed during installation, the final protection will be achieved by the installer.

**Fluids used:****EHVD (condenser):** • R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A  
•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (dry cooler):** • water • brine water  
• other fluid mono phase non-aggressive to copper, contact LU-VE for details.**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Max conditions of use:****EHVD (condenser):** • 30 bar, T 85 °C hot gas inlet**EHLD (dry cooler):** • 10 bar, T 60 °C fluid inlet (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, T 150 °C CO<sub>2</sub> inlet

(\*) The temperature can be higher for some ventilation, contact Luve for more details.

**FRANCAIS****Echangeur :****Tubes:** • Cuivre**Ailettes:** • Aluminium

- Alupaint sur demande (protection anti-corrosion, à base de polyester; pour les applications et les limites de résistance à la corrosion, contacter LU-VE)

**Collecteurs:** • Cuivre (version condenseur)

- Cuivre avec raccordements en acier fileté (à brides sur demande) (version dry cooler)
- Acier avec raccordements en acier (version gaz cooler)

Les parties en acier du dry cooler sont revêtues d'un vernis qui les protège provisoirement contre la corrosion. Lors de l'installation, une protection définitive doit être appliquée.

Les collecteurs des gaz coolers ont une protection définitive, à l'exception de la zone où sera réalisée la brasure lors de l'installation ; la protection définitive doit être réalisée par l'installateur.

**Fluides utilisés:****EHVD (condenseur):** • R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A  
•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (dry cooler):** • eau • eau glycolée • autres fluides  
monophasés non agressifs pour le cuivre;  
contacter LU-VE pour plus de détails.**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Conditions maximales d'utilisation****EHVD (condenseur):** • 30 bar, Température d'entrée gaz chaud = 85 °C**EHLD (dry cooler):** • 10 bar, Température d'entrée liquide = 60 °C (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, Température d'entrée CO<sub>2</sub> = 150 °C

(\*) La température peut être supérieure pour quelques ventilations, contacter LU-VE pour plus de détails.

**DEUTSCH****Wärmetauscher:****Rohre:** • Cu**Lamellen:** • Al

- Alupaint auf Anfrage (Rostschutz auf Polyesterbasis, für Infos bezgl. Anwendung und Rostschutzeinschränkungen bitte mit Lu-ve in Verbindung setzen).

**Sammelrohre:** • Cu auf Anfrage

- Cu (Ausführung Verflüssiger)
- Cu mit Gewinde versehenem Fe-Anschluss (mit Flansch auf Anfrage) (Ausführung Rückkühler).

• Fe mit Fe - Anschluss (Ausführung Gaskühler)

Die Eisenteile der Rückkühler sind mit einer zeitweiligen korrosionsbeständigen Lackierung versehen.

Bei der Montage wir der endgültige Schutz aufgetragen.

Die Sammelrohre der Gaskühler haben eine endgültige Schutzschicht, außer dort, wo während der Montage geschweißt wird, dort muss die endgültige Schutzschicht vom Monteur aufgebracht werden.

**Verwendbare Kältemittel:****EHVD (Verflüssiger):** • R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A  
•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (Rückkühler):** • Wasser • Glykollwasser • andere Einphasen - Fluids, die Kupfer nicht angreifen. Für Einzelheiten setzen Sie sich mit LU-VE in Verbindung.**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Max Anwendungsbedingungen:****EHVD (Verflüssiger):** • 30 bar, T Eingang warmes Gas 85 °C**EHLD (Rückkühler):** • 10 bar, T Eingang Flüssigkeit 60 °C (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, T Eingang CO<sub>2</sub> 150 °C

(\*) Die Temperatur darf bei einigen Ventilationen höher sein, für Einzelheiten setzen Sie sich mit LU-VE in Verbindung.

**ESPAÑOL****Intercambiador de calor:****Tubos:** • Cu**Aletas:** • Al

- Alupaint BAJO SOLICITUD (protección a base poliéster para aplicaciones corrosivas, para conocer la resistencia máxima de anticorrosión contactar con LU-VE)
- Cu Bajo Solicitud

**Colectores:** • Cu (versión para condensadores)

- Cu Cabezal roscado en Fe (Bridas bajo solicitud) (versión para dry cooler).
- Fe cabezal Fe (versión para gas cooler)

Los cabezales en hierro del Dry -cooler se proporcionan con una pintura de protección temporal contra la corrosión.

Durante la instalación se debe aplicar la protección definitiva.

Los colectores de los gas cooler tienen una protección definitiva, con excepción de la zona donde a estado hecha la soldadura durante la instalación; en este lugar, es el instalador que tiene que realizar la protección definitiva.

**Líquidos utilizables:****EHVD (condensador):** • R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A

•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (dry cooler):** • agua • agua glicolada  
• otros líquidos Monofase que no sean agresivos para el cobre, contáctese LU-VE para más detalles.**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Condiciones maxima de empleo:****EHVD (condensador):** • 30 bar, T entrada gas caliente 85 °C**EHLD (dry cooler):** • 10 bar, T entrada líquido 60 °C (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, T entrada CO<sub>2</sub> 150 °C

(\*) Las temperaduras pueden ser más altas para algunas ventilaciones, contáctese Luve para más detalles.

**РУССКИЙ****Теплообменник:**

- Медные трубы
- Алюминиевые ламели
- По запросу ламели с Alupaint (антикоррозийное покрытие на основе полистерса, для информации о нанесении и степени устойчивости к коррозии обращайтесь в ЛЮ-ВЭ)

**Фланцы:**

- Медные (конденсаторы)
- Со стальным резьбовым соединением (с резьбой по запросу), (драйкулеры)
- Со стальным соединением (газовые охладители)

Железные части драй-кулеров имеют покрытие, обеспечивающее временную защиту от коррозии.

Во время установки следует обеспечить постоянной защитой.

Фланцы газовых охладителей имеют окончательную защиту, за исключением мест, где производится сварка во время установки, окончательная защита осуществляется монтажниками.

**Хладагенты:****EHVD (конденсатор)** •R407F •R449A •R134A •R407C•R404A •R507A  
•R410A •R22 •R407A •R417A •R422A •R422D

•R448A •R450A •R513A •R32

**EHLD (драй купер)** • вода • раствор гликоля• однофазная жидкость, неагрессивная к меди, для информации обращайтесь в ЛЮ-ВЭ**EHVD CO<sub>2</sub>:** • CO<sub>2</sub>**Предельные условия эксплуатации:****EHVD (конденсатор)** • 30 bar, T 85 °C горячего газа на входе**EHLD (драй купер)** • 10 bar, T 60 °C жидкости на входе (\*)**EHVD CO<sub>2</sub>:** • 120 bar, T 150 °C CO<sub>2</sub> на входе

(\*) Температура для вентиляции может быть выше. Для информации обращайтесь в ЛЮ-ВЭ

**VERSIONI SPECIALI**

(Contattare LU-VE per maggiori dettagli).

**Materiale speciali:**

- Tubi:** • Cu/Sn • Inox  
**Alette:** • ALUPAINT® (alluminio rivestito con protezione anticorrosiva).  
• Cu a richiesta  
- Sistema di regolazione ventilatori (\*)  
- Ventilatori "EC Motori Elettronici" (\*)  
- Silenziatore (\*)  
(\*) (vedi istruzione specifica).

**SPECIAL VERSIONS**

(Contact LU-VE for more details).

**Special materials:**

- Tubes:** • Cu/Sn • Stainless steel  
**Fins:** • ALUPAINT® (aluminium protected by an anticorrosion coating).  
• Cu fins on request  
- Fan control system (\*)  
- "EC Electronic Motor" Fans (\*)  
(\*) (see specific instructions).

**SONDERAUSFÜHRUNGEN**

(Kontaktieren Sie LU-VE für weitere Details).

**Sondermaterialien:**

- Rohre:** • Cu/Sn • Inox  
**Lamellen:** • ALUPAINT® (Aluminium mit korrosionsbeständiger Speziallackierung)  
• Cu auf Anfrage  
- Motor-Regelsysteme (\*)  
- Ventilatoren "EC elektronische Motoren" (\*)  
- schalldämpfer(\*)  
(\*) (siehe spezifische Anleitung).

**VERSIONS SPECIALES**

(Contacter LU-VE pour plus d'informations)

**Matériaux spéciaux**

- Tubes :** • Cu/SN • Inox  
**Ailettes** • ALUPAINT® (aluminium revêtu d'une protection anti-corrosion)  
• Cuivre sur demande  
- Système de régulation des ventilateurs (\*)  
- Ventilateurs "EC Moteurs Electroniques" (\*)  
- Silencieux(\*)  
(\*) (voir notices spécifiques).

**VERSIONES ESPECIALES**

(Contactar LU-VE para otros detalles)

**Materiales especiales:**

- Tubos:** • Cu/Sn • Inox  
**Aletas:** • ALUPAINT® (aluminio revestido con protección anticorrosión)  
• Cu Bajo Solicitud  
- Sistema de regulación ventiladores (\*)  
- Ventiladores "EC Motores Electrónicos" (\*)  
- Silenciador (\*)  
(\*) (ver Instrucciones específicas)

**ВЕРСИИ С ОПЦИЯМИ**

(За подробностями обращаться в ЛЮВЭ)

**Опции:**

- Трубы:** • Cu/Sn • Inox  
**Ламели:** • ALUPAINT® (алюминий покрытый защитной антакоррозионной краской)  
- Регулировка вентиляторов (\*)  
- Вентиляторы «EC Электронные двигатели» (\*)  
- Система SPRAY (\*)  
- глушитель (\*)  
(\*) (см отдельную инструкцию)

**MANUTENZIONE / MAINTENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.

- Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.
- Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen

- Antes de efectuar cualquier intervención es necesario desconectar la alimentación eléctrica del equipo
- Перед какими-либо работами отключите электропитание охладителя

<b>ATTENZIONE</b>	<b>ATTENTION</b>	<b>ATENCIÓN</b>
<b>WARNING</b>	<b>ACHTUNG</b>	<b>ВНИМАНИЕ</b>



Pericolo USTIONI, collettori caldi  
Danger BURNS, hot headers  
Danger BRÛLURES, collecteurs chauds  
Gefahr von VERBRENNUNGEN, heiße Kollektoren  
Peligro QUEMADURAS, colectores calientes  
Опасность ожоговъ горячие коллекторы



BORDI TAGLIANTI  
SHARP EDGES  
BORDS COUPANTS  
SCHARPE RÄNDER  
PERFI AFILADO  
Режущие края

**EHVD**  
**EHVD CO<sub>2</sub>**  
**EHL**



- SI RACCOMANDA DOPO UN INTERVALLO DI **4 SETTIMANE** UN ESERCIZIO DI 3-5 ORE.
- IT IS RECOMMENDED 3-5 HOURLY RUN AT **4 WEEKLY** INTERVALS.
- ON RECOMMANDÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DURANT 3-5 HEURES TOUTES LES **4 SEMAINES**.
- INNERHALB VON **4 WOCHEN** VENTILATORSTILLSTAND IST EIN PROBELAUF VON 3-5 STUNDEN VOR-ZUSEHEN.
- DESPUÉS DE UN PERÍODO DE **4 SEMANAS** SE RECOMIENDA UN EJERCICIO DE 3-5 HORAS.
- Рекомендуется техническое обслуживание после **4 недель работы 3-5 часов**

**EHL**

- Nel caso di utilizzo di acqua senza glicol, occorre essere sicuri che la temperatura ambiente sia sempre superiore a 0 °C. Per evitare il pericolo di gelo durante il periodo di fermo, vuotare il raffreddatore insufflando aria a più riprese e introdurre glicol.

- **Temperatura entrata fluido refrigerante 60 °C (versioni speciali per temperature >60°C).**

- For water without glycol; make sure that the ambient temperature is always higher than 0 °C. To prevent freezing during arrest, drain off the dry cooler by blowing air several times and introduce Glycol.

- **Refrigerant fluid inlet temperature 60 °C (special version for temperature >60 °C).**

- Pour eau sans glycol, s'assurer que la température ambiante soit toujours supérieure à 0 °C. Pour éviter la congélation pendant l'arrêt vider l'aéronefriégeant en soufflant air plusieurs fois et introduire Glycol.

- **Température d'entrée du fluide caloporteur 60 °C ( versions spéciales pour température >60 °C).**

- Bei Außentemperaturen unter 0 °C besteht aber Frostgefahr, deshalb muß die Anlage, wenn sie nicht mit ausreichendem Frostschutz gefüllt ist, entleert werden. Nach der Entleerung ist der Rückkühler mehrfach mit Luft und Glykol durchzublasen.

- **Die max zulässige Temperatur des Kälteträgers ist 60°C(spezialausführungen für Temperaturen >60 °C).**


- En el caso de utilizar agua sin glicol, se precisa para mayor seguridad que la temperatura del ambiente sea siempre superior a 0 °C. Para eliminar el peligro de hielo durante el periodo de parada, vaciar el enfriador inyectando aire varias veces sucesivas, e introducir el glicol.

- **La temperatura de entrada del refrigerante 60 °C (modelos especial para temperaturas >60 °C).**

- В случае использования воды вместо гликоля следует убедиться, что температура будет всегда выше 0°C. В случае остановки изделия удалить воду и заполнить контур гликолем

- **Температура хладагента 60С (спец. Исполнение для Е больше 60С)**





LAVAGGIO/CLEANING/NETTOYAGE REINIGUNG/LAVADO/ЧИСТКА	
SI-YES-OUI JA-SI-ДА	NO-NO-NON NEIN-NO-HET
<b>H<sub>2</sub>O P<sub>max</sub> &lt; 2 bar</b>	

LAVAGGIO CON IDROPULITRICE  
CLEANING WITH WATER SPRAY

NETTOYAGE A UTE PRESSION  
REINIGUNG MIT SPRAYREINIGER

LAVADO CON HIDROPULIDORA  
ЧИСТА ВЛАЖНАЯ

NOTE PER UN CORRETTO LAVAGGIO:

- getto a "ventaglio" Ø lama piatta.
- pressione acqua 80÷100 bar.
- mantenere il getto d'acqua perpendicolare al filo aletta del pacco alettato nei due sensi.

NOTES FOR CORRECT CLEANING:

- Ø flat fan spray.
- water pressure 80÷100 bar.
- keep the water spray at right angles to the fin edge of the both vertically and horizontally.

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR UN  
NETTOYAGE CORRECT:




- jet d'eau "en éventail".
- pression d'eau 80÷100 bar.
- projeter l'eau perpendiculairement aux ailettes dans les deux sens.

NOTAS PARA UN LAVADO IDÓNEO:

- presión agua 80÷100 bar.
- mantener el chorro de agua perpendicular al borde de la aleta del paquete aleteado en los sentidos

Примечания для правильной мойки

- Дисперсионная струя, диаметр Ø Flachklinge.
- Давление воды 80-100 бар
- направление водяной струи должно быть строго пучку труб



- Durante la lavorazione è possibile che rimanga all'interno del circuito qualche traccia di un liquido trasparente. Si tratta di un olio evaporabile compatibile coi refrigeranti. E' facilmente verificabile che si tratta di olio e non di acqua perché al tatto evapora molto velocemente, se se ne pone una goccia su una superficie si allarga come una macchia e se sottoposto alla fiamma di un accendino brucia facendo un fumo bianco.
  - Some traces of a transparent liquid may remain inside the circuit after the manufacturing process. This is evaporable oil which is compatible with refrigerants. It can easily be verified that this is oil and not water because it evaporates very quickly when touched; if a drop of it is placed on a surface it widens like a stain; and if exposed to the flame of a cigarette-lighter it burns, giving off white smoke.
  - Au moment de la fabrication, il peut subsister dans le circuit des traces d'un liquide transparent. Il s'agit d'une huile volatile compatible avec les fluides réfrigérants. Il est facile de vérifier qu'il s'agit d'huile et non d'eau car il s'évapore très rapidement au contact de la peau; si l'on en pose une goutte sur une surface, il s'élargit et forme une tache, et exposé à une flamme, il dégage en brûlant une fumée blanche.
  - Es kann passieren, dass während des Betriebes Spuren einer klaren Flüssigkeit im Inneren des Kreislaufes verbleiben. Es handelt sich um mit den Kältemitteln kompatibles verdampftbares Öl. Es kann leicht überprüft werden, dass es sich um Öl und nicht um Wasser handelt, da es bei Berührung schnell verdunstet. Wenn man einen Tropfen auf eine Oberfläche gibt, breitet er sich wie ein Fleck aus und bei Kontakt mit der Flamme eines Feuerzeuges brennt die Flüssigkeit und es entsteht weißer Rauch.
  - Algunos rastros de líquido transparente pueden quedar en el circuito durante la producción. Es un aceite evaporable compatible con los refrigerantes. Es fácil de verificar que se trata de aceite y no de agua porque al tacto evapora muy rápidamente. Si se pone una gota sobre una superficie, ensancha como una mancha y si sometido a la llama de un mechero quema haciendo humo blanco.
  - Во время функционирования, внутри контура могут остаться следы прозрачной жидкости. Это – испаряющее масло совместимое с хладогентами. Масло легко распознать от воды, потому что на ощупь оно быстро испаряется, если положить каплю масла на поверхность, оно растекается как пятно и если поджечь его зажигалкой, горит образуя белый дым.
- 
- Ci riserviamo di apportare alla nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorarne il rendimento o l'aspetto senza previa comunicazione e senza impegno per quanto riguarda la produzione precedente.  
*Tutte le caratteristiche tecniche sono indicate sui cataloghi dei prodotti.*
  - We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production.  
*All technical characteristics are stated in the products catalogues.*
  - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de construction de nos appareils sans avis préalable, et sans aucun engagement vis-à-vis des fournitures précédentes.  
**Toutes les caractéristiques techniques sont indiquées dans les catalogues des produits.**
  - Da wir bestrebt sind, unsere Erzeugnisse ständig zu verbessern, sind für Konstruktions und Spezifikationsänderungen alle Rechte vorbehalten.  
**Alle technischen Eigenschaften sind in den Katalogen der Erzeugnisse angegeben**
  - Nos reservamos el derecho de modificar toda nuestra producción, en orden de mejorar los rendimientos ó acabado, sin necesidad de comunicación previa y sin asumir ninguna obligación en lo que respecta a los equipos fabricados con fecha anterior a la de producir dichas modificaciones.  
**Todas las características técnicas son indicadas en los catálogos de los productos**
  - Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики в целях повышения производительности и изменять внешний вид изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. -  
**Все технические характеристики заявлены в каталоге продукции.**

## CERTIFICAZIONI/CERTIFICATIONS/CERTIFICATIONS/ZERTIFIZIERUNGEN/CERTIFICACIONES/СЕРТИФИКАТЫ



Tutte le gamme dei EHVD - EHLD sono certificati **EUROVENT**.

Dati certificati:

- Potenze EHVD(ENV327),EHLD(ENV 1048)
- Portate d'aria
- Assorbimento motori
- Superficie esterne
- Livelli di potenza sonora (EN 13487)
- Perdite di carico **EHLD**

All ranges EHVD - EHLD are **EUROVENT** certified.

Certified data:

- Capacities (ENV327),**EHLD**(ENV 1048)
- Air quantities
- Motor power consumption
- External surfaces
- Sound power levels (EN 13487)
- Pressure drops **EHLD**

Toutes les gammes des EHVD - EHLD sont certifiées **EUROVENT**.

Données certifiées:

- Puissances (ENV327),**EHLD**(ENV 1048)
- D'ebits d'air
- Puissances absorbées moteurs
- Surfaces externes
- Niveaux de puissance acoustique (EN 13487)
- Pertes de charge **EHLD**

Alle Reihen der **EHVD - EHLD** **EUROVENT** zertifiziert.

Zertifizierte Daten:

- Leistungen (ENV327),**EHLD**(ENV 1048)
- Luftdurchsätze
- Motorleistung Aufnahmen
- Äußere Flächen
- Schallleistungspegel (EN 13487)
- Druckverluste **EHLD**

Todas las gamas de los **EHVD - EHLD** están certificados **EUROVENT**.

Datos certificados:

- Potencia (ENV327),**EHLD**(ENV 1048)
- Caudal de aire
- Consumo de los motores
- Superficie esterna
- Niveles de potencia sonora (EN 13487)
- Perdida de carga **EHLD**

Вся продукция **EHVD - EHLD** сертифицирована **EUROVENT**.

Сертифицированные данные

- Производительность (ENV327),**EHLD**(ENV 1048)
- Расход воздуха
- Потребляемая мощность
- Внешняя поверхность
- Уровень звукового давления (EN 13487)
- Потери давления **EHLD**

## NOTE - NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---





**LU-VE S.p.A.**

21040 UBOLDO VA ITALY - Via Caduti della Liberazione, 53

Tel. +39 02 96716.1 - Fax +39 02 96780560

E-mail: sales@luvegroup.com

**[www.luve.it](http://www.luve.it)**